


清理前




校區: 自強 派工次: 1次  
施工地點: D002南側  
施工項目: 施工前

清理後



校區: 自強 派工次: 1次  
施工地點: D002南側  
施工項目: 施工後

113.06 自強校區水溝清淤作業



清理前

清理後



113.05.24清理水池前出水涵管-堵住出水口之水泥塊



打掉水溝旁女兒牆，以利排水



設置欄杆，確保安全  
加裝溝蓋，阻擋落葉




設置水溝清潔口  
以利清淤與排水



勝利校區後停車場水溝改善作業








113.05.13光復校區東棟、管院前水溝清理







113.05.22勝利校區勝一舍前水泥硬磚造成積水







113.05.13光復校區東棟、管院前水溝清理






113.06.13光復校區中正堂北側水溝清理





113.06.12光復校區中正堂南側水溝清理





校區: 力行  
派工次: 1次  
施工地點: E002東側  
施工項目: 施工前



校區: 力行  
派工次: 1次  
施工地點: E002東側  
施工項目: 施工後

113.06.24力行校區綠建築東側水溝清理





113.06.24力行校區近小東路水溝清淤






113.06.25力行校區社科院西側水溝清淤






113.06.26力行校區心臟所西側水溝清淤





113.06.28力行校區-台文系西側水溝清淤





清理前



清理後


校區：成杏  
施工地點：C403北側  
施工項目：管工後



113.07.01 成杏校區-職治系前水溝清理主幹管水泥及樹根



清理後



113.07.03成杏校區-職治系西側水溝清淤





清理前



清理後

113.07.04成杏校區-護理系南側水溝樹根拔除清淤



清理前

清理後



113.07.05成杏校區護理系南側水溝清淤






清理前



清理後



113.07.06成杏校區船用機械實驗室南側水溝清淤





清理前




清理後




113.07.22 清理光復校區歷史系南側水溝／防治登革熱



清理前




清理後



113.07.24 夜間清理成功校區工學大道（近測量系）水溝



清理前



清理後

113.07.27 清理圖書館東側/水利系西側水溝






清理前



清理後



拾區：成功  
113.07.30 西側



113.07.30 清理材料系西側水溝

